

Regelgeving uit het inspectieprotocol in verband met staalname

'Een weigering van de eigenaar om een monster te nemen is geen onderzoekbeperking. Indien de asbestdeskundige het materiaal volgens het inspectieprotocol als asbestverdacht dient te beschouwen en een monster moet nemen om het als niet-asbesthoudend te kunnen identificeren, dan blijft het (indien geen monstername mag of kan) materiaal gewoon asbest(verdacht) en kan het niet niet-asbesthoudend verklaard worden.

De asbestdeskundige moet het monsternamepunt achterlaten in een toestand waarbij geen asbestvezels kunnen vrijkomen. Om het risico op asbestvezelvrijgave te minimaliseren, dient het monstername-punt afgeplakt te worden met tape. De opdracht om het monstername-punt esthetisch te herstellen wordt niet opgelegd aan de van de asbestdeskundige.'

Voor de opmaak van de asbestinventaris zijn daarom soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig (behang, vinylvloeren, pleisterwerk,...). De asbestdeskundige zal het monsternamepunt duurzaam fixeren of inkapselen door middel van tape. De asbestdeskundige zal het monsternamepunt niet (esthetisch) herstellen. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet.